

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา															
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคาร ที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.น้ำเสียจากแปลงเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพาน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครีวเรือน
เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพาน โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกสถิติที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ